



REPORTE FOTOGRAFICO DE TRABAJOS

**BANCO ACTINVER S.A I.B.M.
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION No 3463**

**AV. ALVARO OBREGON No 150 y 152
COLONIA ROMA NORTE, ALCALDIA CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO**




**SSEEBRA No DM2100000415/2024
OPO No 0404/2024**

 **IPCVER.COM**



Banco Actinver SA IBM
Fideicomiso de Administración No 3463
Álvaro Obregón No 150 y 152 Col. Roma Norte
Trabajos en proceso

Trabajos relacionados al trazo y corte de la obra civil en media tensión subterránea





Banco Actinver SA IBM
Fideicomiso de Administración No 3463
Álvaro Obregón No 150 y 152 Col. Roma Norte
Trabajos en proceso


Trabajos relacionados al rompimiento de banqueteta para la obra civil en media tensión subterránea





Banco Actinver SA IBM
Fideicomiso de Administración No 3463
Álvaro Obregón No 150 y 152 Col. Roma Norte
Trabajos en proceso

Trabajos relacionados al rompimiento de banqueta para la colocación de los CFE TN RMTA-3





Banco Actinver SA IBM
Fideicomiso de Administración No 3463
Álvaro Obregón No 150 y 152 Col. Roma Norte
Trabajos en proceso


Trabajos relacionados a la colocación de registros en media tensión CFE TN RMTA-3





Banco Actinver SA IBM
Fideicomiso de Administración No 3463
Álvaro Obregón No 150 y 152 Col. Roma Norte
Trabajos en proceso

Trabajos relacionados a la colocación de registros en media tensión CFE TN RMTA-3





Banco Actinver SA IBM
Fideicomiso de Administración No 3463
Álvaro Obregón No 150 y 152 Col. Roma Norte
Trabajos en proceso


Trabajos relacionados a la colocación de registros en media tensión CFE TN RMTA-3





Banco Actinver SA IBM
Fideicomiso de Administración No 3463
Álvaro Obregón No 150 y 152 Col. Roma Norte
Trabajos en proceso

Trabajos relacionados a la colocación y resane de registros en media tensión CFE TN RMTA-3





Banco Actinver SA IBM
Fideicomiso de Administración No 3463
Álvaro Obregón No 150 y 152 Col. Roma Norte
Trabajos en proceso


Trabajos relacionados a la construcción de tres banco de ductos primario CFE TN PADC-3”





Banco Actinver SA IBM
Fideicomiso de Administración No 3463
Álvaro Obregón No 150 y 152 Col. Roma Norte
Trabajos en proceso

Trabajos relacionados a la construcción y resane de tres banco de ductos primario CFE TN PADC-3”





Banco Actinver SA IBM
Fideicomiso de Administración No 3463
Álvaro Obregón No 150 y 152 Col. Roma Norte
Trabajos en proceso

Trabajos relacionados a la construcción y resane de tres banco de ductos primario CFE TN PADC-3”





Banco Actinver SA IBM
Fideicomiso de Administración No 3463
Álvaro Obregón No 150 y 152 Col. Roma Norte
Trabajos en proceso

Trabajos relacionados a la construcción y resane de tres banco de ductos primario CFE TN PADC-3”





Banco Actinver SA IBM
Fideicomiso de Administración No 3463
Álvaro Obregón No 150 y 152 Col. Roma Norte
Trabajos en proceso

Trabajos terminados relacionados con CFE TN RMTA-3 y CFE TN PADC-3”





Banco Actinver SA IBM
Fideicomiso de Administración No 3463
Álvaro Obregón No 150 y 152 Col. Roma Norte
Trabajos en proceso


Trabajos terminados relacionados con el intercalado de PCR 12-750 con TS30





Banco Actinver SA IBM
Fideicomiso de Administración No 3463
Álvaro Obregón No 150 y 152 Col. Roma Norte
Trabajos en proceso

Trabajos terminados relacionados con la instalación en S1 del transformador de 750 kVA y ECM'S





Banco Actinver SA IBM
Fideicomiso de Administración No 3463
Álvaro Obregón No 150 y 152 Col. Roma Norte
Trabajos en proceso

Trabajos terminados relacionados con la instalación de la obra electromecánica (acometida subterránea en MT)





Banco Actinver SA IBM
Fideicomiso de Administración No 3463
Álvaro Obregón No 150 y 152 Col. Roma Norte
Trabajos en proceso

Trabajos terminados relacionados con la instalación de codos, adaptadores de tierra e insertos en ECM'S y Transformador pedestal de 750 kVA Norma J-NMX-285

